


LAB - 40 - SÉRIE II



TIENSOS DE MEDIDAS CI JOV NA RÉDE SI SINAL DE ENTRADA CI MULTIMETRO 10KΩ.

TIENSOS AC MÉDIDOS CI JOV NA RÉDE CI MILHOLIT-
MÉTRO AC LEADER MOD. LMV6A OU EQUIVALENTE A 1KHZ AC CONTROLES DE TONALIDADE NA POSIÇÃO PLANA BALANCO NA POSIÇÃO CENTRAL VOLUME NO MAX.